

A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno	Documento Informativo della Sicurezza - Scheda di rischio			
	<i>Scheda Nr.</i>	<i>Area aziendale</i>	<i>Impianto</i>	<i>Revisione</i>
	04	PICCHIANTI	Locali annessi all'officina^(*)	1 del 13/10/08

^(*) Magazzini, depositi, spogliatoi, ecc.

Descrizione generale dell'area
Al fabbricato che ospita l'officina riparazione automezzi, ubicato presso l'area impiantistica di via dell'Artigianato n.32 Livorno, sono annessi altri locali destinati a diverse attività. Tali locali sono, in particolare, i seguenti: magazzino generale, magazzino derattizzazione, spogliatoio derattizzatori, locale ingrassaggio e deposito olio.
Descrizione delle attività svolte
Presso i locali inclusi all'officina riparazione automezzi, sopra indicati, vengono eseguite le seguenti attività: • Operazioni di stoccaggio e distribuzione di materiale in giacenza presso il "magazzino generale" aziendale; • Operazioni di preparazione o semplice travaso di sostanze chimiche utilizzate per i servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, e stoccaggio delle attrezzature e dei prodotti chimici, presso il "magazzino derattizzazione"; • Attività di cambio vestiario ed utilizzo di servizi igienici (bagni e docce), presso l'apposito spogliatoio degli operatori adibiti al servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; • Stoccaggio di olio per automezzi e attrezzature oliodinamiche, interventi di manutenzione (ingrassaggio e sostituzione olio) su automezzi, eseguiti presso il locale "ingrassaggio e deposito olio".
Rischi presenti
Nei locali annessi all'officina riparazione automezzi sono individuate le seguenti aree omogenee di rischio: 1. Magazzini generale; 2. Magazzino derattizzazione; 3. Spogliatoio derattizzatori; 4. Locale ingrassaggio e deposito olio. In riferimento alle aree omogenee di rischio di cui sopra, risultano presenti i rischi di seguito indicati: 1. Magazzino generale: • Rischi meccanici (inciampi, urti e intrappolamenti) contro materia stoccato a terra; • Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese); • rischio di caduta di oggetti dagli scaffali; • Rischio incendio dovuto alla presenza di materiali infiammabili (alcool, detersivi, ecc.). • Transito automezzi (carrelli impilatori). 2. Magazzino derattizzazione: • rischio di caduta di oggetti dagli scaffali; • Rischi meccanici (urti e intrappolamenti) contro materia stoccato a terra; • Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese); • Rischio incendio dovuto alla presenza di sostanze infiammabili stoccate all'interno del magazzino; • Rischi chimico dovuto alla presenza di prodotti chimici stoccati all'interno del magazzino. 3. Presso lo spogliatoio degli operatori addetti al servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione è presente solo il rischio elettrico dovuto alla presenza di

linee elettriche in tensione (illuminazione e prese). 4. Locale ingrassaggio e deposito olio: • Rischio chimico dovuto alla presenza di sostanze chimiche (grasso, olio, liquido antigelo, ecc.); • Rischio di scivolamento e caduta dovuto alla presenza di residui di grasso ed olio sul pavimento; • Rischio elettrico dovuto alla presenza di apparecchiature e linee elettriche in tensione; • Rischio incendio dovuto alla stoccaggio del grasso e dell'olio. La ditta appaltatrice può comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter effettuare un sopralluogo presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.
Misure di prevenzione e protezione da adottare
Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile autorizzato dei reparti (magazzino generale, magazzino e spogliatoio derattizzatori, locale ingrassaggio e deposito olio) per l'accesso all'area di lavoro e per l'inizio delle attività da effettuare. Rispetto della segnaletica di sicurezza presente all'interno delle aree. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori per l'accesso alle aree (magazzino generale, magazzino derattizzatori, locale ingrassaggio e deposito olio), nel corso delle diverse operazioni, sono: • scarpe antinfortunistiche. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi alle attività da svolgere. Le caratteristiche dei DPI saranno da determinare da parte del Responsabile dell'Impresa e da indicare nella documentazione richiesta.